

有限空间作业场所安全告知牌



禁止入内

严禁无关人员 进入有限空间

危险性



当心中毒



当心爆炸



当心缺氧

安全操作注意事项

- (一) 严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业。
- (二) 坚持先检测后作业的原则，在作业开始前，对危险有害因素浓度进行检测。
- (三) 必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。
- (四) 作业人员必须配备并使用安全带(绳)、隔离式呼吸保护器具等防护用品。
- (五) 必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离岗。
- (六) 发现异常情况，应及时报警，严禁盲目施救。

作业场所浓度要求

· 硫化氢

作业场所最高容许浓度： $10\text{mg}/\text{m}^3$

· 氧含量

空气中氧含量不得低于19.5%

· 甲烷爆炸下限5%

· 一氧化碳爆炸下限12.5%

作业场所最高容许浓度 $20\text{mg}/\text{m}^3$



必须戴防毒面具



必须注意通风



必须系安全带

报警电话：110

急救电话：120